

國立澎湖科技大學教職員宿舍內部設施屬結構部分學校負責修繕項目表
103.11.13 行政會議通過

序號	項 目	備 註
1.	建築物內給水管線、排水管線漏水	
2	建築物內電力線路、資訊線路異常	
3	地板磁磚隆起	
4	天花板滲漏水、牆壁龜裂修繕補漆	
5	門、門框變形無法開關	
6	塑鋼窗框變形及紗窗損壞無法開關	
7	馬桶、洗臉檯龜裂損壞	
8	廚俱蛀蟲拆除運棄	
9	大門把手及鏈條之安裝	

※非屬本表所列項目，請各住戶自行負責維護。